采购铁屑要求

1、数量: 每月 3000 吨

2、用途:用于零部件铸造

3、化学成分

序	名							_							
号	称	С	Si	Mn	Ni	Cr	Мо	Cu	S	Р	Sn	Ti	V	Zn	H₂O*
1	低碳铁屑	3.1	1,0	0.4	0 - 0.2	0 - 0.40	0 - 0.30	0 - 0.60	0 - 0.15	0 - 0.10	0 - 0.10	0 - 0.02	0 - 0.05	0 - 0.008	0 - 1.0
2	高碳铁屑	3.6	1.2	0.4	0 - 0.2	0 - 0.40	0 - 0.30	0 - 0.60	0 - 0.15	0 - 0.10	0 - 0.10	0 - 0.02	0 - 0.05	0 - 0.008	0 - 1.0

4、粒度和尺寸:

序号	名称	代号	<0.5mm	0.5-6mm	>6mm	
1	低碳铁屑	ChipsLC	Max5%	Min90%	Max5%	
2	高碳铁屑	ChipsHC	Max5%	Min90%	Max5%	

5、外观要求:

不得有锈蚀、不得有其它金属材料

等级区分:

- 1级:干净、干燥、光亮
- 2级:无锈蚀、干燥但有粉状铁屑
- 3级:有少量锈蚀、外表有些发黄
- 6、包装、标识和运输

包装:压块或散装,散装可汽车直接转运.

标识:每类每批有明显类别和标识,每批提供本材料的合格证书(含化学成分、生产批次、生产 日期等)

存储:存储于室内干燥处,总存储时间不超过20天